



SOFTWARE E INFORMACIÓN TÉCNICA PARA EL ANÁLISIS DEL FRENO 2.000

DISTRIBUCIONES TÉCNICAS PARA EL DIAGNÓSTICO 2.001 S. L.

Siguiendo nuestra Política como Importadores en EXCLUSIVIDAD para España y Portugal, nos satisface situar en nuestra WEB (con posibilidad de descarga): La nueva VERSIÓN de actualización 10,4SP del PILOT1010, 2020 y 3030S

Al instalar esta nueva versión, Usted dispondrá de varias novedades que le complementarán a su utillaje en la línea del diagnóstico y de la reparación.

- OBDII (necesita del cable de conexión opcional)
- Códigos de averías (línea serie) de varias marcas.
- STEDI (activación exclusiva por el grupo SITAF2000 + KIT/STEDI opcional)
- OBD completa para la marca VOLVO (necesita del cable de conexión opcional)
- PROTOCOLOS DE 1040 vehículos inyección diesel – gasolina – Common Rail.
- iMa-scope + EOBD (activación en exclusiva por el grupo SITAF2000) (opcional cable).

La elaboración y edición de un CD especial para el utillaje, nos permite ofrecer (valor añadido) al profesional la formación, el conocimiento y aplicación total del Pilot.

Además en esta actualización incluimos el programa FLASH PROGRAMMER.

MODO OPERATIVO:

- **Proceda a descargar el manual de servicio del proceso de actualización.**

El manual está comprimido, una vez se haya descomprimido en su PC le permitirá imprimir el contenido.

- **Proceda a descargar el software de la actualización 10,4SP, este archivo está comprimido.**

Una vez adquirida la actualización, sitúe el archivo en una carpeta que Usted mismo puede crear en su PC. Sitúe el archivo dentro de esa carpeta y proceda a descomprimir el archivo.

- **Simplemente pulsando doble clic sobre el icono del programa Flash Programmer le aparecerá una pantalla donde Usted deberá marcar pilot.prg (unicamente) y aceptar.**

Le rogamos que utilice posteriormente el manual de servicio.

NOTA IMPORTANTE: la conexión del PILOT y la comunicación con Flash Programmer deben estar situados a través del puerto serie COM1.

Si tiene alguna dificultad nuestro equipo técnico y red especialista están a su disposición para cualquier tipo de consulta y solución de problemas.

El grupo Sitaf2000 y su red de servicios y actualizaciones, se exime de todo problema causado por manipulación indebida del software, del programa o de una instalación deficiente. Nosotros garantizamos que la información, actualización y programa Flash Programmer, comprimidos, funcionan correctamente y están exentos de virus ya que han sido minuciosamente comprobados.